

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 安徽广德南方水泥有限公司 5000T/D 水泥

熟料生产线

项 目 编 号 _____

建 设 地 点 安徽省广德县

验 收 单 位 安徽广德南方水泥有限公司

2018 年 02 月 04 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	安徽广德南方水泥有限公司 5000T/D 水泥熟料生产线（原安徽三狮和德 5000T/D 水泥熟料生产线）	行业类别	建材
主管部门 （或主要投资人）	安徽广德南方水泥有限公司（安徽三狮和德水泥有限公司变更）	项目性质	技改工程
水土保持方案审批部门、文号及时间	安徽省水利厅 皖水农函〔2004〕374 号，2004 年 5 月		
水土保持方案变更审批部门、文号及时间	/		
水土保持初步设计审批部门、文号及时间	广德县安全生产监督管理局 广安监审〔2011〕48 号，2011 年 10 月		
项目建设起止时间	2003 年 10 月至 2004 年 12 月		
水土保持方案编制单位	安徽省宣城市水利水电建筑勘测设计院		
水土保持初步设计单位	山东乾舜矿冶科技股份有限公司（矿山部分）		
水土保持监测单位	淮河水利委员会淮河流域水土保持监测中心站		
水土保持施工单位	广德国华赵山矿业有限公司、浙江长兴市政工程有限公司等		
水土保持监理单位	马鞍山迈世纪建设监理公司		
水土保持设施验收报告编制单位	淮河水利委员会淮河流域水土保持监测中心站		

二、验收意见

2018 年 2 月 4 日，安徽广德南方水泥有限公司在合肥市主持召开了安徽广德南方水泥有限公司 5000T/D 水泥熟料生产线水土保持设施竣工验收会。参加会议的有水土保持监测及验收报告编制单位淮河水利委员会淮河流域水土保持监测中心站，矿山施工和运行管理单位广德国华赵山矿业有限公司等单位代表和特邀专家共 11 人，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组成员及与会代表观看了工程录像，查阅了技术资料，听取了监测单位、验收报告编制单位关于水土保持监测情况和验收报告编制工作的汇报，经质询、讨论，形成了安徽广德南方水泥有限公司 5000T/D 水泥熟料生产线水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

安徽广德南方水泥有限公司 5000T/D 水泥熟料生产线项目位于广德县新杭镇。工程主要建设内容包括日产 5000 吨新型干法水泥熟料生产线、矿石运输廊道、配套矿山（广德县青岭石灰石矿区赵山石灰石矿，采矿许可证号 3400002010067120067493）等工程。工程于 2003 年 10 月开工，2004 年 12 月完工。

（二）水土保持方案批复情况

2004 年 5 月，安徽省水利厅以《关于安徽三狮和德 5000t/d 水泥熟料生产线水土保持方案的批复》（皖水农函〔2004〕374 号）批复了项目水土保持方案。批复的水土流失防治责任范围 470.5 公顷（项目建设区）。

（三）水土保持初步设计情况或施工图设计情况

2011 年 9 月，根据变更后的建设单位和矿权范围，山东乾舜矿冶科技股份有限公司编制《安徽广德南方水泥有限公司赵山石灰石矿建设工程初步设计》。2011 年 10 月，广德县安全生产监督管理局以广安监审〔2011〕48 号《关于安徽广德南方水泥有限公司赵山石灰石矿建设工程初步设计审查的批复》予以批复（含水土保持部分）。

厂区结合园林绿化施工开展了植物措施设计。

（四）水土保持监测情况

2015 年 4 月，淮河水利委员会淮河流域水土保持监测中心站开展了水土保持监测工作，根据建设和运行期遥感影像，分析了扰动范围和水土流失面积变化，根据降雨和水土流失面积及周边沟道淤积情况推算了水土流失量，2018 年 1 月编制了《安徽广德南方水泥有限公司 5000T/D 水泥熟料生产线水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为：因矿权分为调整防治责任范围减少；建设及运行期按照水土保持方案和绿色矿山要求采取并优化了水土保持措施布设，水土流失防治指标达到了建设生产类项目水土流失防治二级标准。其中，扰动土地整治率 98.9%，水土流失总治理度 97.99%，拦渣率 98.0%以上，土壤流失控制比 1.0，林草植被恢复率 97.94%，林草覆盖率 49.68%。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2017 年 12 月，淮河水利委员会淮河流域水土保持监测中心

站利用无人机等开展了现场调查复核，查阅了档案资料，编制了《安徽广德南方水泥有限公司 5000T/D 水泥熟料生产线水土保持设施验收报告》。验收报告主要结论为：建设单位编报了水土保持方案，开展了后续设计和水土保持监测工作，缴纳了水土保持补偿费，并按照县级水行政主管部门的整改意见进行了落实；按照水土保持方案和调整后的矿权范围落实了水土保持措施，水土保持工程质量总体合格，水土保持设施运行基本正常；水土保持后续管理维护责任落实；项目水土保持设施具备验收条件。











（六）验收结论

该项目实施过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到建设生产类项目水土流失防治二级标准，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

进一步加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	胥坤泉	安徽广德南方水泥有限公司	总经理		建设单位
成员	王邦成	广德新杭南方水泥有限公	书记		
	郑书玉	安徽广德南方水泥有限公司	副经理		
	董璐璐	安徽广德洪山南方水泥有限公司	主管		
	葛贻华	安徽省水土保持学会	教高		特邀专家
	徐鑫龙	安徽省水土保持学会	教高		
	朱继鹏	安徽省水土保持监测总站	高工		
	黄永华	安徽省水利学会	高工		
	姚孝友	淮河水利委员会 淮河流域水土保持监测中心站	教高		验收报告 编制单位
	张春平	淮河水利委员会 淮河流域水土保持监测中心站	高工		监测单位
	林慧雄	广德国华赵山矿业有限公司	副矿长		施工单位