

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 广德县官财山石灰岩矿项目

项 目 编 号

建 设 地 点 广德县新杭镇

验 收 单 位 安徽广德南方水泥有限公司



2018 年 6 月 1 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	广德县官财山石灰岩矿	行业类别	非煤矿山
主管部门 (或主要投资方)	安徽广德南方水泥有限公司	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	广德县水务局 广水[2017]267号 2017年12月27日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	无变更		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	无初步设计		
项目建设起止时间	2017年12月—2018年5月		
水土保持方案编制单位	安徽永达工程规划设计有限公司		
水土保持初步设计单位	无		
水土保持监测单位	广德宏泉水利水保咨询有限公司		
水土保持施工单位	广德县万顺矿业有限公司		
水土保持监理单位	宣城市三江水利水电工程监理有限责任公司		
水土保持设施验收报告编制单位	广德宏泉水利水保咨询有限公司		

二、验收意见

根据《中华人民共和国水土保持法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保[2017]365号）及安徽省水利厅《关于贯彻关于水利部加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收通知的实施意见》（皖水保函[2018]569号）的规定，安徽广德南方水泥有限公司于2018年6月1日主持召开了广德县官财山石灰岩矿水土保持设施验收会议，参加会议的有安徽广德南方水泥有限公司、广德宏泉水利水保咨询有限公司、宣城市三江水利水电工程监理有限责任公司、安徽永达工程规划设计有限公司、广德县万顺矿业有限公司等单位代表共计12人，会议成了验收组（名单附后）。

验收组查看了项目现场，查阅了相关技术资料，听取了水土保持方案编制单位、施工、监理、监测、验收报告编制单位的汇报，经质询、讨论，形成了广德县官财山石灰岩矿水土保持设施验收意见。

1、项目概况

广德县官财山石灰岩矿行政区划属广德县新杭镇，矿区中心地理坐标为东经119° 36′ 18″，北纬31° 02′ 48″。工程主要内容为采矿区、运矿道路区、工业场地区及临时排土区组成；设计年开采水泥用石灰岩矿80万吨；工程于2017年12月开工建设，至2018年5月完成基建。

2、水土保持方案批复情况

2017年10月，安徽广德南方水泥有限公司委托安徽永达工程规划设计有限公司编制《广德县官财山石灰岩矿水土保持方案报告书》。2017年11月25日，广德县水务局依据水土保持有关法律法规的规定，组织召开了《广德县官财山石灰岩矿水土保持方案报告书》技术审查会。

2017年12月27日，广德县水务局下发《关于广德县官财山石灰岩矿水土保持方案报告书的批复》（广水[2017]267号）。

3、水土保持监测情况

2018年1月，建设单位委托广德宏泉水利水保咨询有限公司开展该工程的水土保持监测工作，为工程项目竣工验收提供技术依据。2018年5月，监测单位提交了《广德县官财山石灰岩矿水土保持监测总结报告》。

监测报告结论为：广德县官财山石灰岩矿扰动土地治理率为98.10%、水土流失治理度98.10%，水土流失控制比0.7，拦渣率100.0%，林草植被恢复率95.00%，林草覆盖率36.08%。该项目水土流失防治六项指标的实际达到值均超过目标值，满足水土流失的防治要求。

4、验收报告编制情况和主要结论

受建设单位委托，广德宏泉水利水保咨询有限公司承担了水土保持设施验收报告的编制工作。2018年5月，该公司提交了《广德县官财山石灰岩矿水土保持设施验收报告》。验收报告主要结论为：建设单位能够积极编报水土保持方案，并按水土保持方案的设计内容，基本上完成了建设期水土流失防治措施的建设任务；开展了工程监理及水土保持监测工作，缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序基本完整；水土保持设施运行基本正常；水土保持后续管理维护责任落实。符合水土保持设施验收条件。








5、验收结论

广德县官财山石灰岩矿项目在工程实施过程中，基本落实了水土保持方案及批复文件的要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

6、后续管护要求

水土保持设施竣工验收后将移交给我公司生产运行管理部门负责后期管护工作；施工单位移交前要对各防治分区枯死的苗木进行补植，修缮倒塌、损坏的沟、挡土墙体；生产运行管理部门将加强对排水沟、沉淀池及乔灌木等各类工程和植物措施的日常抚育及管理工作，及时清理淤积，确保水土保持措施正常运行并发挥应有的效益。

三、验收组成员签字表

分 工	姓 名	单 位	职务/职称	签 字	备 注
组 长	郑书玉	安徽广德南方水泥有限公司	主 任		建设单位
成 员	姚良美	广德宏泉水利水保咨询有限公司	经 理		验收报告 编制单位
	熊 涛	广德宏泉水利水保咨询有限公司			
	黄正祥	广德宏泉水利水保咨询有限公司	副经理		监测单位
	姚 睿	广德宏泉水利水保咨询有限公司			
	尹正球	宣城市三江水利水电工程监理有限公司	监 理		监理单位
	陈庆涛	安徽永达工程规划设计有限公司			水土保持 方案编制 单位
	何 佳	安徽永达工程规划设计有限公司			
	戴 超	广德县万顺矿业有限公司			施工单位