



检测报告

Test Report

报告编号
Report Number
委托单位
Client
检测类别
Detection Category
报告日期
Report Date

SCD20190711246
安徽广德南方水泥有限公司
委托检测
2019年07月16日



安徽顺诚达环境检测有限公司

Anhui SCD Environment Monitoring Co.,LTD


地址：安徽省广德县桃州镇广溧路西亚夏汽车城综合服务中心 301 室 邮编：242200 电话（传真）：0563-6091117



扫描全能王 创建

声 明

1. 本报告未盖“安徽顺诚达环境检测有限公司检测专用章”及骑缝章无效;
2. 本报告无编制、审核、批准人签字无效;
3. 本报告发生任何涂改后均无效;
4. 本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效,送样委托检测结果仅对所送委托样品有效;
5. 委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供的相关报告以委托方提供的信息为前提,若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符,本公司不承担由此引起的责任;
6. 本报告未经授权,不得擅自部分复印;
7. 委托方对检测报告有任何异议的,应于收到报告之日起十五日内提出,逾期视为认可检测结果。
8. 若项目左上角标注“*”,表示该项目不在本单位 CMA 认证范围内,由分包支持服务方进行检测



公司名称: 安徽顺诚达环境检测有限公司

地址: 安徽省广德县桃州镇广漂路西亚夏汽车城
综合服务中心 301 室

总机: 0563-6091117

传真: 0563-6091117

网址: <http://www.ahscd.com>

E-mail: scdhjc@163.com

地址: 安徽省广德县桃州镇广漂路西亚夏汽车城综合服务中心 301 室

邮编: 242200

电话(传真): 0563-6091117



扫描全能王 创建

安徽顺诚达环境检测有限公司

检测报告

报告编号 (Report Number): SCD20190711246

页码 (Page): 第 1 页 共 14 页

表 (一) 项目概况说明

受检单位 Inspected Unit	安徽广德南方水泥有限公司		
地址 Address	——		
联系人 Contact Person	——	电话 Telephone	——
采样日期 Sampling Date	2019.07.11	分析日期 Analyst Date	2019.07.12-2019.07.15
采样人员 Sampling Personnel	周成龙、邓作明、孙星然、许平吕、张继发		
检测目的 Objective	对安徽广德南方水泥有限公司废气进行检测		
检测内容 Testing Content	废气: 低浓度颗粒物		
检测方法及仪器 Detection Method and Instrument	详见表 (二) ~ 表 (三)		
检测结果 Testing Result	详见表 (四)		
编制: 张作良 审核: 吴、王、马 签发: 张作良 检测单位盖章:  检测专用章 签发日期: 2019 年 07 月 16 日			

地址: 安徽省广德县桃州镇广漂路西亚夏汽车城综合服务中心 301 室

邮编: 242200

电话 (传真): 0563-6091117



扫描全能王 创建

安徽顺诚达环境检测有限公司

检测报告

报告编号 (Report Number): SCD20190711246

页码 (Page): 第 2 页 共 14 页

表 (二) 检测方法及仪器

名称	废气检测依据	检出限 (mg/m ³)
低浓度颗粒物	HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度低浓度颗粒物的测定 重量法	1.0
主要 检测仪器	崂应 3012H 型自动烟尘测试仪、FA2004 分析天平、DHG-9070A 电热鼓风干燥箱、LF-300 恒温恒湿箱	
以下空白		
备注		

地址: 安徽省广德县桃州镇广漂路西亚夏汽车城综合服务中心 301 室

邮编: 242200

电话 (传真): 0563-6091117



扫描全能王 创建

安徽顺诚达环境检测有限公司

检测报告

报告编号 (Report Number) : SCD20190711246

页码 (Page) : 第 3 页 共 14 页

表 (三) 项目情况说明

废气检测		
序号	检测点布置	检测项目
1	DA001	低浓度颗粒物
2	DA002	
3	DA003	
4	DA004、DA005 合并	
5	DA006、DA007 合并	
6	DA008	
7	DA009	
8	DA010	
9	DA011	
10	DA012	
11	DA013	
12	DA014	
13	DA015	
14	DA016	
15	DA017	
16	DA020	
17	DA021	
18	DA022	
19	DA023	
20	DA024	
21	DA025	
22	DA026	
23	DA027	
24	DA028	
25	DA029	
26	DA030	
27	DA031	
28	DA032	
29	DA033	
30	DA034	
31	DA035	
检测时间：每天三批次，共检测一天		
以下空白		
备注		

地址: 安徽省广德县桃州镇广漂路西亚夏汽车城综合服务中心 301 室

邮编: 242200

电话 (传真): 0563-6091117



扫描全能王 创建

安徽顺诚达环境检测有限公司

检测报告

报告编号 (Report Number): SCD20190711246

页码 (Page): 第 4 页 共 14 页

表 (四) 有组织废气检测数据结果表

监测点位	DA001		监测项目	低浓度颗粒物
处理设施	—		采样日期	2019.07.11
监测项目	单位	检测结果		
		第一次	第二次	第三次
测点管道截面积	m ²	0.1963		
测点排气温度	℃	22.0	22.0	22.0
测点排气速度	m/s	8.8	9.4	9.1
标态排气量	m ³ /h	5494	5857	5658
低浓度颗粒物	mg/m ³	8.4	7.6	7.6
排放速率	kg/h	0.046	0.045	0.043
监测点位	DA002		监测项目	低浓度颗粒物
处理设施	—		采样日期	2019.07.11
监测项目	单位	检测结果		
		第一次	第二次	第三次
测点管道截面积	m ²	0.1963		
测点排气温度	℃	53.2	52.7	52.7
测点排气速度	m/s	6.7	6.6	6.8
标态排气量	m ³ /h	3715	3664	3773
低浓度颗粒物	mg/m ³	8.8	8.8	8.4
排放速率	kg/h	0.033	0.032	0.032
监测点位	DA003		监测项目	低浓度颗粒物
处理设施	—		采样日期	2019.07.11
监测项目	单位	检测结果		
		第一次	第二次	第三次
测点管道截面积	m ²	0.2827		
测点排气温度	℃	61.9	62.4	62.4
测点排气速度	m/s	8.8	8.3	8.2
标态排气量	m ³ /h	6948	6574	6447
低浓度颗粒物	mg/m ³	9.3	8.8	9.2
排放速率	kg/h	0.065	0.058	0.059
以下空白				
备注	—			

地址: 安徽省广德县桃州镇广溧路西亚夏汽车城综合服务中心 301 室

邮编: 242200

电话 (传真): 0563-6091117



扫描全能王 创建

安徽顺诚达环境检测有限公司

检测报告

报告编号 (Report Number): SCD20190711246

页码 (Page): 第 5 页 共 14 页

续表 (四) 有组织废气检测数据结果表

监测点位	DA004、DA005 合并		监测项目	低浓度颗粒物
处理设施	—		采样日期	2019.07.11
监测项目	单位	检测结果		
		第一次	第二次	第三次
测点管道截面积	m ²	0.2827		
测点排气温度	℃	27.9	28.3	28.2
测点排气速度	m/s	11.6	11.8	11.7
标态排气量	m ³ /h	9025	9107	9078
低浓度颗粒物	mg/m ³	8.7	7.9	8.4
排放速率	kg/h	0.079	0.072	0.076
监测点位	DA006、DA007 合并		监测项目	低浓度颗粒物
处理设施	—		采样日期	2019.07.11
监测项目	单位	检测结果		
		第一次	第二次	第三次
测点管道截面积	m ²	0.2827		
测点排气温度	℃	28.1	28.3	28.3
测点排气速度	m/s	11.3	11.6	11.9
标态排气量	m ³ /h	8976	9015	9125
低浓度颗粒物	mg/m ³	8.4	8.4	8.0
排放速率	kg/h	0.075	0.075	0.073
监测点位	DA008		监测项目	低浓度颗粒物
处理设施	—		采样日期	2019.07.11
监测项目	单位	检测结果		
		第一次	第二次	第三次
测点管道截面积	m ²	0.3318		
测点排气温度	℃	30	29	30
测点排气速度	m/s	16.2	16.0	15.9
标态排气量	m ³ /h	16625	16182	15966
低浓度颗粒物	mg/m ³	9	9	10
排放速率	kg/h	0.150	0.146	0.160
以下空白				
备注	—			

地址: 安徽省广德县桃州镇广漂路西亚夏汽车城综合服务中心 301 室

邮编: 242200

电话 (传真): 0563-6091117



扫描全能王 创建

安徽顺诚达环境检测有限公司

检测报告

报告编号 (Report Number): SCD20190711246

页码 (Page): 第 6 页 共 14 页

续表 (四) 有组织废气检测数据结果表

监测点位	DA009		监测项目	低浓度颗粒物
处理设施	—		采样日期	2019.07.11
监测项目	单位	检测结果		
		第一次	第二次	第三次
测点管道截面积	m ²	0.1257		
测点排气温度	℃	31.7	31.4	31.5
测点排气速度	m/s	9.7	9.8	10.3
标态排气量	m ³ /h	7956	8042	8315
低浓度颗粒物	mg/m ³	8.8	8.0	8.4
排放速率	kg/h	0.070	0.064	0.070
监测点位	DA010		监测项目	低浓度颗粒物
处理设施	—		采样日期	2019.07.11
监测项目	单位	检测结果		
		第一次	第二次	第三次
测点管道截面积	m ²	0.2827		
测点排气温度	℃	31.2	31.5	31.3
测点排气速度	m/s	9.3	9.5	9.2
标态排气量	m ³ /h	8075	8124	8013
低浓度颗粒物	mg/m ³	8.8	8.4	8.4
排放速率	kg/h	0.071	0.068	0.068
监测点位	DA011		监测项目	低浓度颗粒物
处理设施	—		采样日期	2019.07.11
监测项目	单位	检测结果		
		第一次	第二次	第三次
测点管道截面积	m ²	3.1416		
测点排气温度	℃	75	75	75
测点排气速度	m/s	8.8	8.6	8.6
标态排气量	m ³ /h	75420	72652	72926
低浓度颗粒物	mg/m ³	19	17	18
排放速率	kg/h	1.433	1.235	1.313
以下空白				
备注	—			



安徽顺诚达环境检测有限公司

检测报告

报告编号 (Report Number): SCD20190711246

页码 (Page): 第 7 页 共 14 页

续表 (四) 有组织废气检测数据结果表

监测点位	DA012		监测项目	低浓度颗粒物
处理设施	—		采样日期	2019.07.11
监测项目	单位	检测结果		
		第一次	第二次	第三次
测点管道截面积	m ²	0.2020		
测点排气温度	℃	36.3	36.3	36.3
测点排气速度	m/s	35.9	36.0	35.1
标态排气量	m ³ /h	2173	2176	2124
低浓度颗粒物	mg/m ³	9	9	9
排放速率	kg/h	0.020	0.020	0.019
监测点位	DA013		监测项目	低浓度颗粒物
处理设施	—		采样日期	2019.07.11
监测项目	单位	检测结果		
		第一次	第二次	第三次
测点管道截面积	m ²	19.6250		
测点排气温度	℃	73.5	73.1	73.0
测点排气速度	m/s	4.7	4.9	4.7
标态排气量	m ³ /h	282562	295255	286561
低浓度颗粒物	mg/m ³	11.2	10.8	12.1
排放速率	kg/h	3.16	3.18	3.46
监测点位	DA014		监测项目	低浓度颗粒物
处理设施	—		采样日期	2019.07.11
监测项目	单位	检测结果		
		第一次	第二次	第三次
测点管道截面积	m ²	15.9043		
测点排气温度	℃	122	121	122
测点排气速度	m/s	15.2	15.2	15.4
标态排气量	m ³ /h	625669	622556	651092
低浓度颗粒物	mg/m ³	12.0	10.8	12.5
排放速率	kg/h	7.53	6.70	8.12
以下空白				
备注	—			

地址: 安徽省广德县桃州镇广漂路西亚夏汽车城综合服务中心 301 室

邮编: 242200

电话 (传真): 0563-6091117



扫描全能王 创建

安徽顺诚达环境检测有限公司

检测报告

报告编号 (Report Number): SCD20190711246

页码 (Page): 第 8 页 共 14 页

续表 (四) 有组织废气检测数据结果表

监测点位	DA015		监测项目	低浓度颗粒物
处理设施	—		采样日期	2019.07.11
监测项目	单位	检测结果		
		第一次	第二次	第三次
测点管道截面积	m ²	0.1963		
测点排气温度	℃	22.0	22.0	22.0
测点排气速度	m/s	10.4	10.2	9.5
标态排气量	m ³ /h	6452	6344	5920
低浓度颗粒物	mg/m ³	8.4	8.4	8.0
排放速率	kg/h	0.054	0.054	0.047
监测点位	DA016		监测项目	低浓度颗粒物
处理设施	—		采样日期	2019.07.11
监测项目	单位	检测结果		
		第一次	第二次	第三次
测点管道截面积	m ²	0.1963		
测点排气温度	℃	23.5	23.5	23.5
测点排气速度	m/s	15.3	14.9	15.0
标态排气量	m ³ /h	9239	9021	9079
低浓度颗粒物	mg/m ³	7.9	8.8	8.4
排放速率	kg/h	0.073	0.080	0.076
监测点位	DA017		监测项目	低浓度颗粒物
处理设施	—		采样日期	2019.07.11
监测项目	单位	检测结果		
		第一次	第二次	第三次
测点管道截面积	m ²	0.2827		
测点排气温度	℃	27.6	27.6	27.6
测点排气速度	m/s	21.2	20.3	20.1
标态排气量	m ³ /h	18160	17366	17263
低浓度颗粒物	mg/m ³	8.4	8.0	8.4
排放速率	kg/h	0.153	0.139	0.145
以下空白				
备注	—			

地址: 安徽省广德县桃州镇广深路西亚夏汽车城综合服务中心 301 室

邮编: 242200

电话 (传真): 0563-6091117



扫描全能王 创建

安徽顺诚达环境检测有限公司

检测报告

报告编号 (Report Number) : SCD20190711246

页码 (Page) : 第 9 页 共 14 页

续表 (四) 有组织废气检测数据结果表

监测点位	DA020		监测项目	低浓度颗粒物
处理设施	—		采样日期	2019.07.11
监测项目	单位	检测结果		
		第一次	第二次	第三次
测点管道截面积	m ²	0.2376		
测点排气温度	℃	29.2	29.2	29.2
测点排气速度	m/s	4.8	4.7	4.7
标态排气量	m ³ /h	3484	3393	3392
低浓度颗粒物	mg/m ³	8.4	9.3	8.8
排放速率	kg/h	0.029	0.031	0.030
监测点位	DA021		监测项目	低浓度颗粒物
处理设施	—		采样日期	2019.07.11
监测项目	单位	检测结果		
		第一次	第二次	第三次
测点管道截面积	m ²	0.2000		
测点排气温度	℃	32.2	31.7	31.7
测点排气速度	m/s	9.7	9.1	9.7
标态排气量	m ³ /h	5928	5616	5971
低浓度颗粒物	mg/m ³	8.4	8.4	8.4
排放速率	kg/h	0.050	0.047	0.050
监测点位	DA022		监测项目	低浓度颗粒物
处理设施	—		采样日期	2019.07.11
监测项目	单位	检测结果		
		第一次	第二次	第三次
测点管道截面积	m ²	0.2827		
测点排气温度	℃	28.1	28.1	28.1
测点排气速度	m/s	14.2	14.4	14.2
标态排气量	m ³ /h	12293	12402	12254
低浓度颗粒物	mg/m ³	9.3	8.8	9.2
排放速率	kg/h	0.114	0.110	0.113
以下空白				
备注	—			

地址: 安徽省广德县桃州镇广溧路西亚夏汽车城综合服务中心 301 室

邮编: 242200

电话 (传真): 0563-6091117



扫描全能王 创建

安徽顺诚达环境检测有限公司

检测报告

报告编号 (Report Number): SCD20190711246

页码 (Page): 第 10 页 共 14 页

续表 (四) 有组织废气检测数据结果表

续表（四）有组织废气检测数据结果表				
监测点位	DA023		监测项目	低浓度颗粒物
处理设施	—		采样日期	2019.07.11
监测项目	单位	检测结果		
		第一次	第二次	第三次
测点管道截面积	m²	0.1963		
测点排气温度	℃	57.8	58.3	56.3
测点排气速度	m/s	6.2	6.3	6.9
标态排气量	m³/h	3314	3370	3713
低浓度颗粒物	mg/m³	8.4	8.0	8.4
排放速率	kg/h	0.028	0.027	0.031
监测点位	DA024		监测项目	低浓度颗粒物
处理设施	—		采样日期	2019.07.11
监测项目	单位	检测结果		
		第一次	第二次	第三次
测点管道截面积	m²	0.2376		
测点排气温度	℃	23.4	23.4	23.4
测点排气速度	m/s	12.7	12.9	12.6
标态排气量	m³/h	9160	9205	9134
低浓度颗粒物	mg/m³	8.4	8.0	8.4
排放速率	kg/h	0.077	0.074	0.077
监测点位	DA025		监测项目	低浓度颗粒物
处理设施	—		采样日期	2019.07.11
监测项目	单位	检测结果		
		第一次	第二次	第三次
测点管道截面积	m²	0.2376		
测点排气温度	℃	50.7	51.7	48.1
测点排气速度	m/s	18.8	18.0	17.0
标态排气量	m³/h	12442	11893	11384
低浓度颗粒物	mg/m³	8.4	7.6	8.0
排放速率	kg/h	0.105	0.090	0.091
以下空白				
备注	—			



安徽顺诚达环境检测有限公司

检测报告

报告编号 (Report Number): SCD20190711246

页码 (Page): 第 11 页 共 14 页

续表 (四) 有组织废气检测数据结果表

监测点位	DA026		监测项目	低浓度颗粒物
处理设施	—		采样日期	2019.07.11
监测项目	单位	检测结果		
		第一次	第二次	第三次
测点管道截面积	m ²	0.3318		
测点排气温度	℃	31.7	32.2	32.2
测点排气速度	m/s	7.0	8.0	7.7
标态排气量	m ³ /h	6974	8047	7731
低浓度颗粒物	mg/m ³	8.4	8.4	8.0
排放速率	kg/h	0.059	0.068	0.062
监测点位	DA027		监测项目	低浓度颗粒物
处理设施	—		采样日期	2019.07.11
监测项目	单位	检测结果		
		第一次	第二次	第三次
测点管道截面积	m ²	0.1963		
测点排气温度	℃	23.0	22.5	22.5
测点排气速度	m/s	7.1	6.0	7.1
标态排气量	m ³ /h	4425	3699	4429
低浓度颗粒物	mg/m ³	8.4	8.0	8.0
排放速率	kg/h	0.037	0.030	0.036
监测点位	DA028		监测项目	低浓度颗粒物
处理设施	—		采样日期	2019.07.11
监测项目	单位	检测结果		
		第一次	第二次	第三次
测点管道截面积	m ²	0.2827		
测点排气温度	℃	29.2	29.7	29.7
测点排气速度	m/s	4.9	4.9	4.8
标态排气量	m ³ /h	4295	4286	4183
低浓度颗粒物	mg/m ³	9.3	8.4	8.8
排放速率	kg/h	0.039	0.036	0.037
以下空白				
备注	—			

地址: 安徽省广德县桃州镇广溧路西亚夏汽车城综合服务中心 301 室

邮编: 242200

电话 (传真): 0563-6091117



扫描全能王 创建

安徽顺诚达环境检测有限公司 检测报告

报告编号 (Report Number): SCD20190711246

页码 (Page): 第 12 页 共 14 页

续表 (四) 有组织废气检测数据结果表

监测点位	DA029		监测项目	低浓度颗粒物
处理设施	—		采样日期	2019.07.11
监测项目	单位	检测结果		
		第一次	第二次	第三次
测点管道截面积	m ²	0.1963		
测点排气温度	℃	22.0	22.0	22.0
测点排气速度	m/s	6.6	7.8	8.0
标态排气量	m ³ /h	4093	4859	4952
低浓度颗粒物	mg/m ³	8.0	8.4	7.6
排放速率	kg/h	0.033	0.041	0.038
监测点位	DA030		监测项目	低浓度颗粒物
处理设施	—		采样日期	2019.07.11
监测项目	单位	检测结果		
		第一次	第二次	第三次
测点管道截面积	m ²	0.2827		
测点排气温度	℃	26.6	26.1	26.1
测点排气速度	m/s	7.7	7.1	7.5
标态排气量	m ³ /h	6693	6127	6490
低浓度颗粒物	mg/m ³	8.4	8.4	8.0
排放速率	kg/h	0.056	0.052	0.052
监测点位	DA031		监测项目	低浓度颗粒物
处理设施	—		采样日期	2019.07.11
监测项目	单位	检测结果		
		第一次	第二次	第三次
测点管道截面积	m ²	0.3848		
测点排气温度	℃	71.1	72.7	73.2
测点排气速度	m/s	26.0	24.9	24.9
标态排气量	m ³ /h	27214	25902	25854
低浓度颗粒物	mg/m ³	9.2	8.4	9.2
排放速率	kg/h	0.252	0.218	0.239
以下空白				
备注	—			

地址: 安徽省广德县桃州镇广漂路西亚夏汽车城综合服务中心 301 室

邮编: 242200

电话 (传真): 0563-6091117



扫描全能王 创建

安徽顺诚达环境检测有限公司

检测报告

报告编号 (Report Number): SCD20190711246

页码 (Page): 第 13 页 共 14 页

续表 (四) 有组织废气检测数据结果表

监测点位	DA032		监测项目	低浓度颗粒物
处理设施	—		采样日期	2019.07.11
监测项目	单位	检测结果		
		第一次	第二次	第三次
测点管道截面积	m ²	0.2376		
测点排气温度	℃	55.3	56.3	56.3
测点排气速度	m/s	27.3	27.0	29.3
标态排气量	m ³ /h	18473	18186	19768
低浓度颗粒物	mg/m ³	8.4	8.4	8.0
排放速率	kg/h	0.156	0.153	0.158
监测点位	DA033		监测项目	低浓度颗粒物
处理设施	—		采样日期	2019.07.11
监测项目	单位	检测结果		
		第一次	第二次	第三次
测点管道截面积	m ²	0.2376		
测点排气温度	℃	56.3	56.3	56.3
测点排气速度	m/s	28.5	27.4	26.9
标态排气量	m ³ /h	19193	18509	18155
低浓度颗粒物	mg/m ³	8.4	8.4	8.4
排放速率	kg/h	0.161	0.156	0.153
监测点位	DA034		监测项目	低浓度颗粒物
处理设施	—		采样日期	2019.07.11
监测项目	单位	检测结果		
		第一次	第二次	第三次
测点管道截面积	m ²	0.2376		
测点排气温度	℃	56.3	56.3	56.3
测点排气速度	m/s	26.7	24.9	27.0
标态排气量	m ³ /h	17980	16756	18196
低浓度颗粒物	mg/m ³	7.6	8.4	7.6
排放速率	kg/h	0.136	0.141	0.138
以下空白				
备注	—			

地址: 安徽省广德县桃州镇广漂路西亚夏汽车城综合服务中心 301 室

邮编: 242200

电话 (传真): 0563-6091117



扫描全能王 创建

安徽顺诚达环境检测有限公司 检测报告

报告编号 (Report Number): SCD20190711246

页码 (Page): 第 14 页 共 14 页

续表 (四) 有组织废气检测数据结果表

[illegible]

报告结束

